



Câmara Municipal de Campo Grande

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Avenida Ricardo Brandão, 1600.
CNPJ: 03.514.106/0001-00 / Telefone: (67) 3316-1600

Protocolo nº 41766/2025

Indicação nº 37553

Data/hora: 20/08/2025 | 12:19:28

Data da sessão: Não informado

Parlamentar Responsável: Landmark

Indicação

Indico à Mesa, nos termos regimentais, que seja encaminhado expediente ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Obras e à Águas Guariroba, solicitando providências quanto ao reparo em caixa de relógio de água que se encontra com vazamento há mais de um mês, ocasionando o desperdício de água e transtornos aos moradores, no seguinte endereço, Rua Apiacás, nº 183 - Bairro Vila Rica - Campo Grande/MS.

JUSTIFICATIVA

O vazamento constante de água na caixa de relógio representa não apenas prejuízo financeiro aos moradores, mas também desperdício de um recurso natural essencial, além de poder ocasionar infiltrações e danos à calçada.

Assim, a presente solicitação busca garantir a manutenção adequada, evitando riscos estruturais e promovendo o uso consciente da água.

Endereço completo: Rua Apiacás, nº 183, Bairro: Vila Rica, Campo Grande, Cep: 79022-250

Landmark
Vereador - PT